



Santiago, 22 de JULIO del 2025

CERTIFICADO Nro. 24-690

El Ministro de Fe del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana que suscribe, certifica:

Que la firma Contratista HUMBERTO PIÑONES , ha ejecutado la siguiente Reposición de Pavimento en la Comuna de LAS CONDES, correspondiente a la Ruptura autorizada por este Servicio mediante el permiso que a continuación se señala:

PERMISO Nro. 24-690      FECHA 08/02/2024      CALLE(S) AV. PLAZA Nº 1150  
AV. PLAZA Nº 1150

GARANTÍA (10%): BOLETA Nro. 826665-9, Banco BANCO DE CHILE , por 90 U.F.

OBJETIVO DE LA OBRA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA RIEGO - COLEGIO CUMBRES. LAMINA 02 DE 03

| TIPO DE OBRA                                                   | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| ACERA DE HORMIGÓN(PASTELÓN) e=0,07                             | M2     | 6,8      |
| ACERA BALDOSA CORRIENTE                                        | M2     | 2,4      |
| SUMIN. Y COLOC. SOLERAS A,C                                    | ML     | 8        |
| VEREDON TIERRA                                                 | M2     | 144,2    |
| ACERA BALDOSA VIÑA O FULGENT(ANTIDESL)                         | M2     | 3,2      |
| BASE ESTABILIZADA PARA ACERAS Y CALZADAS                       | M3     | 5,16     |
| DEMOLICIÓN DE CALZADA Y TRANSPORTE A BOTADERO                  | M3     | 3,8      |
| EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPENSADO                                | M3     | 100,2    |
| DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE PAVIMENTACIÓN (BASE, SUBBASE Y VEREDA) | M3     | 5,86     |
| JUNTAS DE DILATACIÓN                                           | ML     | 11,6     |
| SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS FAENAS (CALZADA)                      | UND    | 1        |
| CORTE CON SIERRA                                               | ML     | 21,2     |
| ENSAYES DE COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO POR CADA CAPA  | UND    | 10       |
| EXTRACCION Y ENSAYE DE TESTIGOS DE CALZADA                     | UND    | 1        |
| LIMPIEZA GENERAL                                               | M2     | 171,8    |
| CALZADA DE H.C.V. e=0,25                                       | M2     | 15,2     |
| ENSAYE COMPACTACION BASE ESTABILIZADA                          | UND    | 1        |
| SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS FAENAS (VEREDAS)                      | UND    | 1        |

Dicha Reposición fue inspeccionada por la Unidad Permisos de Ruptura y Reposición de Pavimentos.

Se extiende el presente certificado a petición de:

Firma Contratista : HUMBERTO PIÑONES  
Domiciliada en : COMPAÑIA DE JESUS Nº 3167 SANTIAGO  
Para ser presentado a : PARTICULARES

Observaciones : CALIFICACIÃ³N 92 PUNTOS.

EVELYN GRABOWSKI PALMA  
CONSTRUCTOR CIVIL  
JEFA SECCIÃ³N PERM.ROT.Y REPS. DE PAV.

NURY RAMIREZ TAPIA  
Ministro de Fe

PAM

Nota: LAS INSTALACIONES AÉREAS O SUBTERRANEAS DE PROPIEDAD O EN USO POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEBEN ASUMIR EL COSTO DEL DESPLAZAMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES, CUANDO ESTE SERVICIO EJECUTE CON FONDOS PÚBLICOS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO Y SE GENEREN INTERFERENCIAS CON DICHAS INSTALACIONES

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN METROPOLITANO  
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00  
www.serviurm.cl