



Santiago, 29 de JULIO del 2024

CERTIFICADO Nro. 24-88

El Ministro de Fe del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana que suscribe, certifica:

Que la firma Contratista HUMBERTO PIÑONES , ha ejecutado la siguiente Reposición de Pavimento en la Comuna de PUENTE ALTO, correspondiente a la Ruptura autorizada por este Servicio mediante el permiso que a continuación se señala:

| PERMISO Nro. | FECHA      | CALLE(S)                                                                                                                     |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-88        | 10/01/2024 | AV. EL RODEO N° 0 con (interseccion) PASAJE PRIVADO N°1 N° 0<br>AV. EL RODEO N° 0 con (interseccion) PASAJE PRIVADO N°1 N° 0 |

GARANTÍA (10%): BOLETA Nro. 276358, Banco BANCO BICE , por 54 U.F.

OBJETIVO DE LA OBRA: EXTENSION RED SANITARIA PARA LOTE0 RUCALHUE - REPLAZA PERMISO 23-352. LAMINA 03 DE 03

| TIPO DE OBRA                                                   | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| CALZADA CONCRETO ASFALTO e=0,06                                | M2     | 17,5     |
| SUMIN. Y COLOC. SOLERAS A,C                                    | ML     | 5        |
| BASE CHANCADA C.B.R. 80%/0 PARA CALZ. ASFÁLTICO                | M3     | 3,68     |
| SUB-BASE ESTABILIZADA                                          | M3     | 4,9      |
| DEMOLICIÓN DE CALZADA Y TRANSPORTE A BOTADERO                  | M3     | 1,05     |
| EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPENSADO                                | M3     | 7,88     |
| DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE PAVIMENTACIÓN (BASE, SUBBASE Y VEREDA) | M3     | 8,58     |
| IMPRIMACIÓN BASE ASFALTO                                       | M2     | 17,5     |
| SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS FAENAS (CALZADA)                      | UND    | 1        |
| CORTE CON SIERRA                                               | ML     | 12       |
| ENSAYES DE COMPACTACION DEL MATERIAL DE RELLENO POR CADA CAPA  | UND    | 1        |
| EXTRACCION Y ENSAYE DE TESTIGOS DE CALZADA                     | UND    | 1        |
| LIMPIEZA GENERAL                                               | M2     | 17,5     |
| ENSAYE COMPACTACION BASE ESTABILIZADA                          | UND    | 1        |
| ENSAYE COMPACTACION SUB BASE ESTABILIZADA                      | UND    | 1        |

Dicha Reposición fue inspeccionada por la Unidad Permisos de Ruptura y Reposición de Pavimentos.

Se extiende el presente certificado a petición de:

Firma Contratista : HUMBERTO PIÑONES  
Domiciliada en : COMPAÑIA DE JESUS N° 3167 SANTIAGO  
Para ser presentado a : PARTICULARES


Observaciones : CALIFICACION: 93 PUNTOS.



EVELYN GRABOWSKI PALMA  
CONSTRUCTORA CIVIL  
JEFA SECCIÓN RPT. Y REPOS. DE PAV.



SERVIU METROPOLITANO  
JEFA  
Sección Permiso Ruptura y Repos. Pav.



MINISTRO DE FE  
NURYS RAMIREZ TAPIA  
Ministro de Fe



SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION  
MINISTRO DE FE

CAVT

Nota: LAS INSTALACIONES AÉREAS O SUBTERRANEAS DE PROPIEDAD O EN USO POR LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEBEN ASUMIR EL COSTO DEL DESPLAZAMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES, CUANDO ESTE SERVICIO EJECUTE CON FONDOS PÚBLICOS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO Y SE GENEREN INTERFERENCIAS CON DICHAS INSTALACIONES

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN METROPOLITANO  
Serrano 45 y Arturo Prat 48, Santiago. Fono (02) 782 09 00  
www.serviurm.cl